## Scheda tecnica



#### Innolux Add PHI U 8143

Soluzione fotoiniziatrice per personalizzare la reattività dei prodotti Innolux per l'industria

	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Codice(i) di prodotto	8143000210
Indicazioni generali	Soluzione fotoiniziatrice concentrata per la regolazione della reattività con ampia compatibilità per la maggior parte dei prodotti Innolux, <b>anche per sistemi a basso o nullo ingiallimento</b> (sono possibili eccezioni!).  Adatto per la regolazione della reattività di un sistema UV esistente con bassa potenza della lampada UV
Campi di applicazione	Additivo per fondi e finiture Innolux per la maggior parte dei metodi di applicazione.  Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.
	LAVORAZIONE
Istruzioni di lavorazione	Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
€ 15°C	<ul> <li>Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.</li> </ul>
	<ul> <li>Leggero effetto di diluizione del materiale verniciante dopo l'aggiunta.</li> </ul>
	<ul> <li>Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.</li> </ul>
Quantità aggiunta	La quantità aggiunta varia a seconda dell'area di applicazione e del sistema UV. Per questo preghiamo di contattare il vostro rappresentante di vendita.
	In singoli casi, l'aggiunta di Innolux Add PHI U (8143) può anche causare un peggioramento della reattività, soprattutto in caso di sovradosaggio!
Pulizia degli utensili	Con Waschverdünner (8501) subito dopo l'uso.
8501	

1-1 ZKL 8143 | 08/24 | sostituisce 1-0

Confezioni

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

250 ml

### **ULTERIORI INDICAZIONI**

#### **Durata / Magazzinaggio**





Almeno 9 mese(i) in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

# Indicazioni tecniche di sicurezza







Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale.

Durante l'applicazione indossare indumenti di lavoro chiusi, guanti protettivi in gomma butilica e occhiali protettivi con protezione laterale. In caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico. Togliere immediatamente gli indumenti imbrattati o imbevuti. In caso di contatto con la pelle risciacquare immediatamente con acqua abbondante e sapone.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possible scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com.**